## 彩の国・排水地下水河川水調査結果

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
凋査年月日	2014年 9月21日						2014年 11月23日								2014年 7月27日
調査地点	塩沢親水 公園 パイ プ(地下水)	敷地内池 雨水側溝 (排水)	敷地内池 流入前川 湧水	敷地内川	塩沢川 中流	五の坪川 支流	塩沢親水 公園 パイ プ(地下水)	塩沢親水 公園池	敷地内池 雨水側溝 (排水)	敷地内池 流入前川 湧水	敷地内川	吉野川上 流	塩沢川 中流	五の坪川 支流	敷地内池 雨水側溝
調査時刻	9:30	10:10	10:40	11:25	13:20	14:00	9:30	9:40	10:30	10:50	11:40	13:10	13:40	14:20	
外観 (色と濁り )							透明	透明	透明	かすかに 黄色	透明	透明	透明	白濁	
臭気	なし	なし	少し卵の腐った臭い	なし	なし	なし	なし	なし	なし	少し鉄臭	いすかに鉄り	なし	なし	なし	
水温	20.6	17.6	18.4	19.1	18.9	22.2	18.2	11.6	11.0	17.4	10.5	10.9	13.0	14.7	
電気伝導 度 (mS/ m)	54.2	58.9	64.1	45.9	37.0	45.2	54.1	34.2	31.3	63.7	42.7	33.5	52.4	54.2	
pH(比色 法)	6.9	7.6	6.4	7.0	7.2	7.7	6.9	7.2	7.4	6.5	7.0	7.0	7.2	7.7	
COD(パ ック)	6	4	8以上※	8以上※	5	8以上※	8以上※	6	6	計測不能※	8以上※	8以上※	6	7※	
NO2- N (パック )	0	0	0.003	0.001	0.03	0.015	0	0.001	0	0.001	0.001	0.002	0.07	0.005	
塩化物イ オン(パッ ク)	5	50以上※	50以上※	50以上※	10	50以上※	10	5	50以上※	計測不能※	1	1	50以上※	50以上※	
その他		色	塩化物イ オン:濃い オレンジ	※塩化物 イオン: 緑 色まざっ た濃ジ色		※COD高: 18 ※塩 化物イオ ン:濃いオ レンジ色	※COD高:5	※COD高 :4	. 5	<ul><li>※CODD高貴</li><li>:90うす貴</li><li>色 ※イオオン:濃いマレンジ</li></ul>	※COD高 :12		いオレンジ	※COD高 :9 ※塩 化物イオ ン:赤に近 いオレン ジ	

	1															元素記号の日
ug/L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Cu	0.3	7.3	0.0	0.0	1.0	1.5	0.1	1.3	5.6	0.0	0.0	0.4	1.1	5.5	5.6	銅
Zn	1.7	27.9	2.9	0.0	2.3	0.0	1.0	5.3	61.9	2.1	0.0	6.4	2.5	14.0	37.0	亜鉛
Cd	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	カドミウム
Pb	0.0	0.3	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.5	0.8	0.1	0.0	0.3	0.1	4.3	0.4	鉛
Cr	0.0	1.6	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1	1.1	クロム
As	3.6	9.3	2.4	0.4	1.0	2.9	3.2	0.9	5.2	5.1	0.2	0.5	0.6	3.0	6.2	ヒ素
Sb	0.2	5.1	0.0	0.0	0.2	1.4	0.2	0.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	3.8	アンチモン
Hg	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	水銀
В	46.0	199	47.8	42.2	44.1	30.7	52.4	33.1	1120	46.4	36.0	76.3	81.5	30.7	158	ホウ素
Se	0.1	0.8	0.7	1.0	0.2	0.8	0.3	0.3	0.4	0.6	1.5	0.2	0.4	0.6	0.8	セレン
Ni	0.5	1.0	5.7	0.9	0.6	1.4	0.4	0.7	1.1	1.4	0.6	2.4	1.1	3.1	1.0	ニッケル
Ag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	銀
Sn	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	スズ
Mn	102	1.3	3540	863	17.8	0.5	61.4	162	2.4	3990	626	80.5	13.2	216	2.2	マンガン
Fe	1700	17.1	14200	9080	184	0.0	1550	358	50.7	23900	6730	1240	151	684	24.8	鉄
Na	19550	35900	22600	11500	13700	22400	21300	11200	19300	22100	12000	9690	34400	22100	31900	ナトリウム
K	2510	5640	2390	1640	2970	2670	2570	2750	4110	2260	1640	2960	5710	2670	5700	カリウム
Ca	81400	79100	90000	68200	47800	48500	84900	46400	36000	86100	65200	60200	50300	73100	75200	カルシウム
Mg	10800	2700	20200	12600	9300	17300	10300	8600	2060	19800	12400	4350	9550	17600	2490	マグネシウム
Al	0.0	31.1	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	26.0	31.2	0.0	0.0	12.9	1.1	332	104	アルミニウム
Si	18200	16500	19900	17600	10700	20000	19500	7840	11900	21500	17200	17600	12100	18000	14300	ケイ素
Р	5.8	96.7	18.2	0.0	96.1	21.4	8.5	10.5	169	52.8	0.0	11.0	99.1	28.8	147	リン
U	0.4	1.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.9	ウラン

<sup>1)</sup> 金属濃度のうち、鉄Feまでは、何らかの基準が存在する項目。ナトリウムNa以下ケイ素Siまでは、基準がないが、水質を判断するときに有用な項目。
2) 雨水側溝(9番)は、水生生物に関する河川環境基準(0.03mg/L)の2倍。但し、行政側は、類型指定されていない河川なので、環境基準は適用されないと言い訳するものと考えられる。
3) 敷地内池流入前川湧水(3番20番)も、基準を超化するような目立って高濃度の重金属類はなかった。
4) COD(パックテスト)が以上で振り切れているサンブルが多い。とりわけ敷地内池流入前川湧水は、3番が100、10番が90を示している。これらは、溶存態鉄(2価鉄)による妨害反応によるものと考えられる。別途行ったTOCの測定結果はこのことを支持している。
5) 雨水側溝(9番)のホウ素が、水質環境基準(1mg/L)を超えている。